

Ref	Bezeichnung / Designation
16/AS30/24	TOOL HOLDER TO SHAVE POS. 2 PORTE-OUTIL A CALIBRER POS.2 KALIBRIERSTAHLHALTER LAGE 2
16/AS30/102	TOOL HOLDER TO SHAVE POS. 2 PORTE-OUTIL A CALIBRER POS.2 KALIBRIERSTAHLHALTER LAGE 2
16/AS30/27	TOOL HOLDER TO SHAVE POS. 3, 4 PORTE-OUTIL A CALIBRER POS.3 ET 4 KALIBRIERSTAHLHALTER LAGE 3, 4
16/AS30/34	TOOL HOLDER TO SHAVE POS. 5 PORTE-OUTIL A CALIBRER POS. 5 KALIBRIERSTAHLHALTER LAGE 5
16/AS30/16	TOOL HOLDER TO SHAVE POS. 5 PORTE-OUTIL A CALIBRER POS. 5 KALIBRIERSTAHLHALTER LAGE 5
16/AS30/93	TOOL HOLDER TO TRAVERSE POS. 1 - 5 PORTE-OUTIL A CHARIOTER POS. 1 à 5 LANGDREHWERKZEUGHALTER LAGE 1 - 5
16/AS30/103	TOOL HOLDER TO SHAVE POS. 1 PORTE-OUTIL A RASER POS.1 WERKZEUGHALTER FÜR NACHDREHEN LAGE 1
16/AS30/29	TOOL HOLDER TO SHAVE POS. 3,4 PORTE-OUTIL A RASER POS.3, 4 ET 5 WERKZEUGHALTER FÜR NACHDREHEN LAGE 1 - 5
16/AS30/92	TOOL HOLDER TO TRAVERSE POS. 1 - 5 PORTE-OUTIL A CHARIOTER POS. 1 à 5 LANGDREHWERKZEUGHALTER LAGE 1 - 5
16/AS30/25	PRISMATIC TOOL HOLDER POS. 1 - 2 PORTE-OUTIL POUR BURIN A QUEUE D'AIGLE POS.1 ET 2 STAHLHALTER FÜR SCHWALBENLANGSTÄHLE LAGE 1 - 2
16/AS30/5	TOOL HOLDER FOR CUTTING CHISEL POS. 6 PORTE-OUTIL POUR BURIN DE COUPE POS.6 WERKZEUGHALTER FÜR SCHNEIDWERKZEUG LAGE 6
16/AS30/67	TOOL HOLDER FOR CUTTING CHISEL POS. 6 PORTE-OUTIL POUR BURIN DE COUPE POS.6 WERKZEUGHALTER FÜR SCHNEIDWERKZEUG LAGE 6
16/AS30/3	TOOL HOLDER FOR A RIGHT CHISEL POS. 5 PORTE-OUTIL POUR BURIN DROIT POS.5 FORMSTAHLHALTER LAGE 5
16/AS30/80	UNIVERSAL TOOL HOLDER POS 1-2-3-4 PORTE-OUTIL UNIVERSEL POS 1-2-3-4 UNIVERSALSTAHLHALTER LAGE 1-2-3-4

